
WARNING: after disconnecting mains C1, C2 and C3 will slowly discharge !
C1
1..15uf / 350..400V
A-101 decatron
spinner
1N4001...1N4004
D3
1N4001...1N4004
D1
1N4001...1N4004
D2
220..240 Volt
R1
22...27K / 2W
C2
1..15uf / 350..400V
C3
1..15uf / 350..400V
R8
500...800K / 2W
R2
4M7
R3
4M7
connection on
A-101 PCB
G2
G1
RTN
IDX
+400V
R4
47K
R6
47K
R5
150K
R7
150K
C4
47nF / 250V
with this connection the A-101
spins counter clockwise
interchange G1 and G2 to spin clockwise
0 / null
fuse
100mA slow